
Situation von St. Basile, Uvira April und Juni 2021






Das Tor zum Gelände der Kirche kann durch Geröll nicht mehr geschlossen werden. **Die Gemeinde ist traumatisiert.**



Die Kirche ist unbenutzbar





Die Schulräume der Mont Athos-Schule (im Hintergrund) sind kaum noch benutzbar. Die Aufnahme wurde vor dem Haupteingang der Kirche gemacht.



Hier wurde im April noch im Säulengang der Kirche unterrichtet. Das ist jetzt nicht mehr möglich.







Links zwei Schulräume, völlig vom Geröll verschüttet. Jetzt in der Trockenzeit bleibt der Schlamm übrig. Rechts hinten das Pfarrhaus. Der Schlamm steht bis zur Terrasse, die vorher mindestens einen Meter hoch zu einem Garten war. Links der einstige Avokadobaum, an dem noch die Glocke hängt.





Im Vordergrund ein Schulgebäude, welches durch Geroll unbenutzbar wurde. Rechts war eine Mauer, daneben eine Regenwasserrinne. Jetzt fließt alles Regenwasser ungehindert auf das Gelände der Kirche.